

# Überwachungsbericht Wasserwirtschaft

Veröffentlicht am:

26.04.2019

## Daten Betreiber:

Betreiber	Nehlsen GmbH & Co. KG, NL Nord-Ost, Betriebsstätte Stralsund
Betriebsstandort	18439 Stralsund, OT
IED-Nr.:	5.3.a.i
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.6.2.1EG
Anlagenbezeichnung	Mechanisch-Biologische Abfallbehandlung Stralsund

## Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	LK VR als untere Wasserbehörde
Kontakt	Frau Dr. Bönsch, Tel.: 03831 / 357-3137

## Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.10.2018
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU VP, LK VR als untere Wasserbehörde

## Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein

Ja

## Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine

Zusätzliche Vor-Ort Besichtigung

Nachträgliche Anordnung

Sonstige

Regenentwässerungsplan ist vorzulegen (Ableitung in öffentliches Netz)

-----  
-----  
-----